



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, dnia 18 luty 2019 r.

AZP -2222-25/140 -19/157/MB/2020

Wykonawcy – uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania nr AZP-2222-25/140/2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych wraz z przetłacznikami SAN/LAN.

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

PYTANIE 1

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracam się z prośbą o weryfikację numeru seryjnego urządzenia HP MSA 1040 (pozycja nr 23 w załączniku do OPZ: „Zakup i dostawa usługi serwisu pogwarancyjnego dla infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych”). Podany numer seryjny 256535B128 jest niepoprawny, przez co producent nie jest w stanie wycenić usługi wsparcia serwisowego dla urządzenia HP MSA 1040.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1:

Zamawiający potwierdza, że wskazany numer seryjny 256535B128 jest niepoprawny. Prawidłowy numer seryjny to 2S6535B128 i taki należy przyjąć dla urządzenia HP MSA 1040.

PYTANIE 2

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt. 5.1, zapis:

„Usługa Upgrade-u firmware-u musi zostać wykonana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego sprzętu, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności.”

Zwracamy uwagę, że upgrade oprogramowania wbudowanego na serwerach bardzo rzadko wykonywany jest przez producenta oprogramowania lub autoryzowany serwis. Firmy świadczące usługi serwisowe wykonują takie usługi samodzielnie przez doświadczonych w tym zakresie pracowników. Ponadto zwracamy uwagę, że serwery są i będą nadal na gwarancji producenta, co pozwala w przypadku jakichkolwiek kłopotów na zgłaszanie ticketów w serwisie producenta.

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego zapisu na jeden z poniższych:

a. Usługa Upgrade-u firmware-u musi zostać wykonana przez Wykonawcę, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności.

lub

b. Usługa Upgrade-u firmware-u musi zostać wykonana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego jednego ze wskazanych producentów: Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo. Usługa musi zostać wykonana w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności.

Lub

c. Usługa Upgrade-u firmware-u musi zostać wykonana przez pracownika Wykonawcy, posiadającego certyfikat producenta Dell DCSE 13th Generation (13G) lub wyższy. Usługa musi zostać wykonana w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2:

Zamawiający dokonuje zmiany zgłoszonego zapisu przez wykonawcę z pkt. 5.1. Opisu Przedmiotu Zamówienia (ostatnie zdanie) na następujący:

Usługa Upgrade-u firmware-u musi zostać wykonana przez Wykonawcę, w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej, z zachowaniem należytej staranności.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku dokonaną zmianą w odpowiedzi na pytanie nr 2, dokonuje się poniższych zmian:

1. W Załączniku nr 2 do SIWZ (IPU):

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA; NIP: 522-283-83-21
Telefon: (0 22) 574 50 00, Fax: (0 22) 574 50 09
NIP: 522-283-83-21, Regon: 140886771
www.pansa.pl

- W § 1 ust. 1 pkt 1.2 wykreśla się wyrazy: *wykonanej przez producenta obudowy Blade Dell M1000e lub przez jego autoryzowany serwis*
- W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ponadto w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona Aktualizację oprogramowania do najnowszej, uzgodnionej z Zamawiającym wersji w miejscu instalacji serwera wskazanej w § 2 ust. 2 Umowy. Aktualizacja zostanie wykonana w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej z zachowaniem należytej staranności. Wykonanie Aktualizacji zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem Protokołu Wykonania Aktualizacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. W Załączniku nr 3 do Umowy cała treść zaczynającą się od *Niniejszy protokół* otrzymuje brzmienie:

Niniejszy protokół potwierdza wykonanie w dniu..... jednorazowej usługi Aktualizacji oprogramowania firmowego (firmware) 1 szt. obudowy serwerów Blade Dell M1000e w tym zainstalowanych w niej przełączników ethernet Force10 MXL (2 szt. system wersja 9.8) oraz przełączników FC Brocade 5424 (2 szt. system wersja 7.3.0c do 7.4.2d) do najnowszej uzgodnionej z Zamawiającym wersji. Aktualizacja została przeprowadzona w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej z zachowaniem należytej staranności.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż został przedłużony termin składania ofert do dnia 21.02.2020 r. Godziny złożenia i otwarcia ofert pozostały bez zmian.

Z upoważnienia
Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Tomasz Kowalczyk
Dyrektor Biura Zakupów

