

Remont silnika lotniczego M601E zamontowanego na samolocie Turbolet SP-TPB

<https://bip.pansa.pl/zamowienia-publiczne/remont-silnika-lotniczego-m601e-zamontowanego-na-samolocie-turbolet-sp-tpb/>

Informacje o postępowaniu

Oznaczenie sprawy / numer postępowania	AJZ-224-115/2011
Rodzaj zamówienia	Usługi
Rodzaj postępowania	Zamówienie z wolnej ręki
Faza postępowania	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data publikacji postępowania	14 czerwca 2013 13:54

Załączniki

- [Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia — PDF, 98 KB](#)

Metryczka

Data udostępnienia	14 czerwca 2013 13:54
Ostatnia zmiana	14 czerwca 2013 13:54 — Anna Jawoszek

Rejestr zmian (ostatnie wpisy)

Data zmiany	Opis zmiany	Zmiany dokonał
14 czerwca 2013 13:54	Publikacja dokumentu	Anna Jawoszek