

**Warszawa: Szkolenie z obsługi urządzeń DVOR 1150/DME 1119 oraz
DVOR 1150A/DME 1119A**

Numer ogłoszenia: 177734 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78181 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 574 62 44, faks 22 574 63 59.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie z obsługi urządzeń DVOR 1150/DME 1119 oraz DVOR 1150A/DME 1119A.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych Szkoleń: a) Szkolenia Fabrycznego Odświeżającego z zakresu DVOR 1150/DME 1119 dla 8 pracowników w dwóch grupach szkoleniowych (Grupa I i II) b) Szkolenia Fabrycznego Odświeżającego z zakresu DVOR 1150A/DME 1119A dla 3 pracowników oraz Szkolenia pozwalającego na nadanie 1 pracownikowi uprawnień do obsługi i konserwacji urządzenia DVOR1150A/DME 1119A - w jednej grupie szkoleniowej (Grupa III).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Selex ES, 11300 West 89th Street, Overland Park, KS 66214, kraj/woj. Stany Zjednoczone.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260086,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 229328,14

Oferta z najniższą ceną: 229328,14 / **Oferta z najwyższą ceną:** 229328,14

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne dla trybu z wolnej ręki: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa - szkolenie odświeżające z obsługi urządzeń DVOR 1150/DME 1119 oraz szkolenie podstawowe z obsługi urządzeń DVOR 1150A/DME 1119A, która świadczona jest przez producenta urządzeń DVOR 1150/DME 1119 firmę Selex ES z siedzibą w USA. Firma Selex jest producentem urządzeń DVOR1150/DME1119 zainstalowanych w Zaborówku. Obecnie urządzenie to jest w okresie pogwarancyjnym co powoduje, że jego serwisowanie i utrzymanie spoczywa na obsługującym je personelu technicznym ANT i ANP. W tej sytuacji koniecznym staje się przeprowadzenie szkolenia odświeżającego dla pracowników, pełniących rolę personelu nadzorującego. Zgodnie z instrukcją Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje (IN-HRM-01), szkolenie fabryczne powinno odbywać się raz na 5 lat. Ponadto regularne odbywanie szkoleń odświeżających wpływa pozytywnie na proces certyfikacji stanowisk w służbach CNS, a tym samym zapewnienia poziomu bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami użytkowników przestrzeni powietrznej. Firma Selex jest również producentem urządzeń DVOR1150A/DME1119A zainstalowanych w Krakowie-Balicach oraz Oleśnie. W związku z zatrudnieniem nowego pracownika do zespołu ATKT KK w dziale radionawigacji, konieczne jest aby osoba ta przeszła szkolenie producenckie, które jest najbardziej wartościowe i efektywne. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu stosownego certyfikatu pracownik ATKT KK będzie mógł samodzielnie pełnić dyżury oraz dokonywać obsługi, nadzoru, przeglądów oraz konserwacji urządzeń. Serwisowanie i utrzymanie spoczywa na obsługującym je personelu technicznym ATKT KK. W tej sytuacji niezbędnym jest aby każdy pracownik zatrudniony w dziale radionawigacji miał odpowiednie kwalifikacje do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami użytkowników przestrzeni powietrznej. Wymagania jakie powinny spełniać szkolenia: - profesjonalne zaplecze techniczne w postaci specjalnie przygotowanego, zaprojektowanego i skonfigurowanego urządzenia, analogicznego do zainstalowanego w Zaborówku oraz w Krakowie - Balicach, - specjalistyczny sprzęt pomiarowy, niezbędny do obsługi, testowania i monitorowania pracy DVOR1150/DME1119 oraz DVOR1150A/DME1119A, - kadrę instruktorską z doświadczeniem i odbytymi szkoleniami z zakresu zaawansowanej obsługi, konfiguracji, uruchomienia i eksploatacji urządzeń DVOR1150/DME1119 oraz DVOR1150A/DME1119A. Wymóg doświadczenia instruktorów fabrycznych spowodowany jest wysoko zaawansowaną technologią urządzeń radionawigacyjnych. Instruktorzy fabryczni biorą udział w montażach i uruchomieniach urządzeń w lokalizacjach na całym świecie. Zatem doświadczenie instruktorów

jak i ich wiedza jest niepodważalna. Ze względu na wpływ jaki mają te urządzenia na bezpieczeństwo w ruchu lotniczym wymóg wysoko wykwalifikowanej kadry instruktorskiej jest jak najbardziej uzasadniony. Firma Selex - producent urządzeń DVOR1150/DME1119 oraz DVOR1150A/DME1119A jako jedyna posiada zaplecze laboratoryjne umożliwiające tego typu szkolenie wyposażone w w/w urządzenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę instruktorską z wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie odświeżające w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń DVOR1150/DME1119 oraz szkolenie podstawowe z obsługi urządzeń DVOR1150A/DME1119A przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych u producenta pozwoli uzupełnić oraz nabyć wiedzę pracownikom Zamawiającego bez konieczności przerywania pracy operacyjnej urządzenia oraz wyeliminuje ryzyko uszkodzenia urządzenia. Jednocześnie w oświadczeniach producent potwierdza, że jest jedynym i wyłącznym Wykonawcą szkoleń z obsługi urządzeń DVOR1150/DME1119 oraz DVOR1150A/DME1119A i nie udostępnia innym podmiotom fabryk, w których znajduje się zaplecze techniczne oraz nie udostępnia personelu w celu przeprowadzenia ww. szkoleń. W związku z powyższym z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze jest jedynym podmiotem, który może przeprowadzić tego typu szkolenia dla pracowników Zamawiającego. Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki wynikające z uzasadnienia faktycznego: Art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy Pzp tj. usługa może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.