

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:403443-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Warszawa: Części sprzętu radiowego i radarowego
2016/S 221-403443**

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
Punkt kontaktowy: Krzysztof Binkowski
02-147 Warszawa
Polska
E-mail: zp@pansa.pl
Faks: +48 225746359

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pansa.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Służby Żeglugi Powietrznej

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Zakup i naprawa modułów wzmacniacza mocy MES1400A do radarów STAR-2000 firmy THALES.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Przeźmierowo ul. Radarowa 1.
Kod NUTS PL418

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakup i naprawa modułów wzmacniacza mocy MES1400A do radarów STAR-2000:
1. Zakup 2 sztuk modułów wzmacniacza mocy MES1400A z dostawą i instalacją w siedzibie Zamawiającego w Przeźmierowie (k/Poznań),
2. Naprawa n/w modułów wzmacniacza mocy MES1400A wykazujących wadliwe działanie jak niżej:

s/n 11056 – nie wykazuje błędu w LTM ale nie zmienia sumarycznej wartości mocy nadajników TRANSMITTEDPOWER/PEAK POWER AT F1(F2), głośna praca wentylatora,

s/n 11251 – wykazuje błąd POWER MODULE FAILURE przy prawidłowej mocy wyjściowej, głośna praca wentylatora.

II.1.5) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**
32352100

II.1.6) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

II.2.1) **Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)**

Wartość: 225 784 EUR

Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Rodzaj procedury**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):

Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z przyczyn:

technicznych,

związanych z ochroną wyłącznych praw

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.

PAŻP jest właścicielem dwóch stacji kolokowanych radarów pierwotno-wtórnych zainstalowanych w Poznaniu i we Wrocławiu: STAR-2000 i RSM-970S firmy THALES. Na PAŻP spoczywa obowiązek utrzymania sprawności technicznej obu stacji radarowych dla potrzeb służb ruchu lotniczego oraz portów lotniczych. Zadaniem PAŻP jest podejmowanie wszelkich działań dla ich prawidłowego funkcjonowania tak aby nie spowodować zagrożenia dla wymaganego poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Zgodnie z umową dla zapewnienia ciągłości pracy obu stacji dla obu ośrodków (Poznań i Wrocław) zaplanowano jeden pełny komplet części zamiennych w skład którego wchodzi moduł mocy MES1400A. Podczas wykonywania czynności związanych z przeglądem miesięcznym stacji kolokowanych radarów dozoru PSR/SSR THALES-Poznań wystąpiło uszkodzenie części pierwotnej (radar STAR-2000) w sekcji nadajnika – uszkodzeniu uległ moduł wzmacniacza mocy MES1400A. Konserwator wykonujący przegląd zamienił uszkodzony moduł wzmacniacza na zapasowy i kontynuował czynności związane z przeglądem miesięcznym. Po około 40 minutach zapasowy moduł również wykazał uszkodzenie. Charakter powstałego uszkodzenia jak i jego rozmiar nie był do przewidzenia – każdy moduł wykazuje uszkodzenie w innej części. Stacje radarowe w Poznaniu i we Wrocławiu pracują operacyjnie od ponad pięciu lat i w tym czasie ani razu nie zanotowano sytuacji jednoczesnej awarii dwóch modułów wzmacniaczy mocy w jednej stacji i tym samym trudno było taką sytuację przewidzieć. Obecnie z powodu braku dalszych modułów zapasowych stacja radarowa pracuje z jednym uszkodzonym modułem mocy – w efekcie moc impulsu sondującego jest obniżona o ok. 2kW co ma bezpośredni wpływ na prawdopodobieństwo

wykrycia obiektów przez radar pierwotny STAR-2000. Brak części zamiennych na stanie magazynowym eksploatowanych stacji radarowych skutecznie zablokował jakiejkolwiek możliwości PAŻP do odtworzenia pełnej pracy operacyjnej części pierwotnej radaru STAR-2000 stacji w Poznaniu. W przypadku kolejnej awarii modułu spowoduje to trwałą degradację w zobrazowaniu przestrzeni powietrznej w TMA Poznań i tym samym utrudnienie pracy służb kontroli ruchu lotniczego. Wyłącznie producent radaru firma THALES AIR SYSTEMS S.A.S jako „jedyne źródło” radaru (zgodnie ze świadectwem ang. „sole source supplier”) jest w stanie dostarczyć moduły wzmacniacza mocy MES1400A – co firma THALES potwierdziła stosownym oświadczeniem. Tym samym firma THALES jest z przyczyn technicznych obiektywnie jedynym podmiotem mogącym zrealizować przedmiot zamówienia. Firma THALES oświadczyła ponadto, że niezbędny do dostarczenia hardware i software objęte są ochroną patentową własności intelektualnej. Prawa te nie zostały przez firmę THALES udostępnione żadnemu podmiotowi trzeciemu. Tym samym z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów firma THALES jest jedynym podmiotem mogącym zrealizować przedmiot zamówienia. Dodatkowo ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, tj. ze względu na: – jednoczesną awarię dwóch wzmacniaczy mocy MES1400A, – wymuszoną konieczność pracy części pierwotnej stacji radarowej w Poznaniu z jednym uszkodzonym modułem mocy co ma bezpośredni wpływ na obniżenie prawdopodobieństwa wykrycia obiektów przez część pierwotną w TMA Poznań; – obawę, iż w przypadku kolejnej awarii modułu mocy MES 1400A nastąpi brak możliwości zagwarantowania przez PAŻP ciągłości pracy części pierwotnej radaru STAR-2000 w Poznaniu z powodu braku modułów zapasowych; wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia zakupu dwóch nowych modułów mocy MES1400A a po ich dostarczeniu, wysłanie dwóch uszkodzonych modułów do Producenta celem ich naprawy.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

AQW-2227-10/21/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 077-136559](#) z dnia 20.4.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

14.10.2016

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Thales Air Systems S.A.S.
3 avenue Charles Lindbergh
94150 Rungis
Francja

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:

Wartość: 972 931,93 PLN

Bez VAT

Całkowita końcowa wartość zamówienia:

Wartość: 225 784 EUR

Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>

Faks: +48 224587700

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.11.2016