

Ogłoszenie nr 372977 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.



Warszawa: Wymiana akumulatorów w zasilaczach UPS A, B, C zasilania gwarantowanego systemu PEGASUS OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 369961 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzili przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, krajowy numer identyfikacyjny 14088677100000, ul. ul. Wieżowa 8, 02147 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 574 62 44, faks 22 574 63 59, e-mail zp@pansa.pl

Adres strony internetowej (URL): www.pansa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana akumulatorów w zasilaczach UPS A, B, C zasilania gwarantowanego systemu PEGASUS

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AQW-2225-22/121/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 31682510-8

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT450000.00

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

HOPPECKE Baterie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, , ul. Składowa 13, 62-023,

Żerniki, kraj/woj. wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 553500.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy

lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu z wolnej ręki: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) jest właścicielem układu zasilania gwarantowanego dla urządzeń i systemów Kontroli Ruch Lotniczego. Na PAŻP spoczywa obowiązek utrzymania sprawności technicznej urządzeń zasilających systemy i urządzenia pracujące na rzecz Kontroli Ruchu Lotniczego. Zadaniem PAŻP jest podejmowanie wszelkich działań dla ich prawidłowego funkcjonowania tak aby nie spowodować zagrożenia dla wymaganego poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Dla zapewnienia ciągłości pracy zasilaczy UPS niezbędne jest utrzymanie w sprawności akumulatorów jako zasobników energii do podtrzymania zasilania gwarantowanego bezprzerwowego. Podczas wykonywania czynności związanych z przeglądem miesięcznym wystąpiło uszkodzenie części akumulatorów co spowodowało wyłączenie awaryjnie zasilaczy UPS. Charakter powstałego uszkodzenia jak i jego rozmiar nie był do przewidzenia – zasilacze UPS posiadają 9 gałęzi akumulatorów w każdej wystąpiło uszkodzenie akumulatora, które spowodowało przerwę w gałęzi akumulatorów. Układ zasilania pracuje operacyjnie od ponad 7 lat i a ich żywotność projektowa wynosi minimum 12 lat i tym samym trudno było taką sytuację przewidzieć. Uszkodzeniu uległo 9 gałęzi akumulatorów, co powodowało zatrzymanie pracy systemu PEGASUS i realne zagrożenie w ruchu lotniczym. Obecnie w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu zastosowano rozwiązanie tymczasowe tj. z jednej gałęzi akumulatorów wymontowano najlepsze egzemplarze, którymi uzupełniono pozostałe gałęzie baterii akumulatorów. Jednakże w celu zachowania ciągłości pracy operacyjnej PAŻP oraz uniknięcia zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu lotniczego konieczne jest natychmiastowe odtworzenie gotowości operacyjnej urządzeń w przypadku awarii oraz podjęcie działań „modernizacyjnych” zmierzających do zapobieżenia trwałym awariom tych systemów. Brak akumulatorów może spowodować kolejną awarię i ponowną utratę zasilania gwarantowanego i tym samym uniemożliwienie pracy służb kontroli ruchu lotniczego. Ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie PAŻP, której PAŻP nie mogła przewidzieć, tj. ze względu na:

- jednoczesną awarię 9 gałęzi akumulatorów;
- wymuszoną konieczność pracy z ograniczoną ilością akumulatorów;
- obawę, iż w przypadku kolejnej awarii akumulatorów nastąpi brak możliwości zagwarantowania przez PAŻP ciągłości zasilania urządzeń i systemów Kontroli Ruchu Lotniczego;

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia wymiany wszystkich 576 szt. akumulatorów w zasilaczach UPS systemu PEGASUS. Wyjątkowość sytuacji powoduje, że nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia niż tryb zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, (...) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.