

I. UZASADNIENIE FAKTYCZNE

a. Opis stanu faktycznego

Monitoring urządzeń CNS jest systemem, który nadzoruje działanie wszystkich obiektów: radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych w całej Polsce, 24 godziny na dobę. System ten jest zakwalifikowany jako system wspomagający i zabezpieczający ruch lotniczy w kraju. Przekazuje informacje o awarii urządzeń, braku zasilania, informuje również o zagrożeniu przeciwpożarowym oraz włamaniach do obiektów.

Każdy obiekt – wraz z Systemem Monitoringu Urządzeń CNS – jest odbierany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego („**ULC**”), po jego zaakceptowaniu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej („**PAŻP**”). Bez Systemu Monitoringu Urządzeń CNS, ULC nie może podpisać upoważnienia do użytkowania obiektu.

Obecnie jest podłączonych 125 obiektów, które przekazują wszystkie dane do Centrum Monitoringu CNS w Warszawie. Tam czuwa 24 godziny na dobę Dyżurny Technik, który reaguje, zgodnie z procedurami, na każdy alarm i dba o zapewnienie ciągłości oraz bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

SYNDIS jest oprogramowaniem przemysłowym dedykowanym do „śledzenia online” wszystkich parametrów urządzeń i systemów. Został stworzony i zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA z siedzibą w Poznaniu („**Mikronika**”). Przez ten program obsługiwana jest w Polsce większość systemów energetycznych i podobnych. Przez osiem lat użytkowania w PAŻP, nie zdarzyła się żadna awaria tego programu. Jest to oprogramowanie bardzo stabilne i bezpieczne, co stanowi konieczny warunek dla odpowiedniego funkcjonowania Systemu Monitoringu CNS. Rok 2018 jest ostatnim rokiem, w którym zostanie wybudowanych i oddanych do eksploatacji 21 obiektów; w 2019 będzie ich 9, w 2020 również 9, a w następnych latach po kilka obiektów rocznie. Obecnie obowiązująca umowa była zawarta na lata 2016-2017.

Usługa podłączenia nowych urządzeń zawiera się w następujących działaniach:

- 1) identyfikacja wyjść z urządzeń CNS, energetyki, obiektowych,
- 2) podłączenie nowych urządzeń do monitoringu w obiekcie (oraz satelita, 2 x GPRS – Polkomtel, Orange – uzgodnienie parametrów komunikacyjnych),
- 3) podłączenie i obsługa informatyczna dla SYNDIS,
- 4) naniesienie danych na mapę,
- 5) dwuletni serwis.

Ponadto w 2018 roku, na podstawie umowy już podpisanej z PAŻP z dnia 05.10.2015 roku na serwis, Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „TELBUŁ” S.A. z siedzibą w Poznaniu („**TELBUŁ**”) ma uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji. Cena zawartej umowy na serwis w latach 2015-2019, obejmowała całość działań: serwis, gotowość serwisową, przegląd, uaktualnienie oprogramowania. Obecny WOUZ dotyczy podłączenia nowych obiektów w 2018 i 2019 roku.

W dokumencie z 17.01.2011 roku Mikronika oświadczyła, że „zbyła autorskie prawa majątkowe na rzecz firmy »TELBUŁ« S.A. w zakresie oprogramowania SYNDIS RV”.

W piśmie z 02.06.2017 roku TELBUD wskazała, że integralną częścią systemu monitorowania pracy urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych PAŻP jest oprogramowanie, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują TELBUD. W ww. piśmie nadmieniono również, że „tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu, czyli czynności, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych („pr. aut.”), mogą być dokonywane wyłącznie przez PT »TELBUD« S.A.”.

Podkreślić należy, iż niespotykane są sytuacje, w których firmy produkujące oprogramowanie sprzedają użytkownikom (takim jak PAŻP) autorskie prawa majątkowe do oprogramowania. Przykładowo, trudno wyobrazić sobie, by firma Microsoft sprzedawała użytkownikowi oprogramowania Office czy Windows autorskie prawa majątkowe do tych programów.

Na rynku jest nabywany przez użytkownika gotowy program, który może być używany jedynie w określonym zakresie – do pracy, na podstawie odpowiedniej umowy licencyjnej i stosownie do jej postanowień. Wszelkie zmiany tego oprogramowania są dokonywane przez producenta lub dysponenta autorskich praw majątkowych.

Dlatego TELBUD, po nabyciu autorskich praw majątkowych do oprogramowania SYNDIS, przejął prawa do dokonywania zmian w oprogramowaniu oraz stworzenia modyfikacji oprogramowania, dostosowujących je do preferencji i potrzeb PAŻP.

Ewentualna wymiana oprogramowania wiązałaby się z bardzo dużym wydatkiem, natomiast nie przyniosłaby PAŻP żadnych korzyści. Do końca 2019 roku obowiązywać będzie umowa serwisowa na dotychczasowych zasadach. Umowa ta przewiduje również w latach 2018 i 2019 przegląd całego systemu działającego w Polsce. Pracownicy TELBUD odwiedzą wszystkie obiekty i sprawdzą poprawność funkcjonowania systemów informatycznych.

Od 2020 podłączanych będzie tylko kilka obiektów rocznie.

Zmiana całości funkcjonowania systemu byłaby niekorzystna finansowo dla PAŻP, a przede wszystkim mogłaby oddziaływać negatywnie na bezpieczeństwo i ciągłość pracy.

W przypadku zmian oprogramowania należałoby stworzyć równoległy system, który z pewnością nie mógłby być przełączony bez utraty ciągłości, kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji i odpowiedniego funkcjonowania procedur nadzoru.

Ewentualne rozpisanie nowego przetargu i opracowanie nowego systemu wraz z wykonawstwem, wiązałoby się z dużym obciążeniem finansowym dla PAŻP (kwota min. 5-6 mln zł) i byłoby niecelowe zarówno pod względem ekonomicznym, jak i funkcjonalnym.

Należy również wziąć pod uwagę czas trwania takiej inwestycji. Przy około 130 obiektach w Polsce byłoby to około półtora do dwóch lat, ponieważ wiele obiektów nie może być wyłączonych z eksploatacji na każdą prośbę, z uwagi na warunki atmosferyczne, techniczne czy identyfikację podłączeń.

Przy rozpisaniu przetargu nieograniczonego na podłączenia w 2018 i 2019 roku, i tak firma, która go wygrałaby, musiałaby kontaktować się w każdej sprawie z firmą TELBUD w aspekcie technicznym i informatycznym, co mogłoby wpłynąć niekorzystnie na efektywność wykonywanych prac.

b. Ogólna charakterystyka Systemu

System monitoringu ma za zadanie nadzorować statusy danych z obiektów, w których znajdują się urządzenia: radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne (CNS), realizując zdalną wizualizację stanu poszczególnych elementów w Centrum Monitoringu PAŻP w Warszawie.

We wszystkich obiektach nadzorem objęte są w szczególności sygnały:

- awarii poszczególnych urządzeń CNS,
- otwarcia drzwi obiektu (m.in. w przypadku włamania),
- zaniku zasilania głównego obiektu,
- zaniku zasilania podstawowych układów monitoringu na obiekcie,
- pomiaru temperatury urządzeń w pomieszczeniu,
- centrali przeciwpożarowej.

Sygnały przekazywane są do sterownika komunikacyjnego akwizycji danych obiektowych, które przesyła je do Centrum Monitoringu. Do komunikacji z Centrum wykorzystywane są:

- internetowe łącze satelitarne Astra 2 Connect (podstawowy kanał komunikacyjny),
- łącza GSM/GPRS dwóch niezależnych operatorów Plus GSM i Orange (rezerwowe kanały komunikacyjne).

System nadzoruje aktualną dostępność poszczególnych kanałów komunikacyjnych i przełącza transmisję pomiędzy kanałami podstawowym i rezerwowymi.

Bateryjne podtrzymanie zasilania sterownika komunikacyjnego zapewnia utrzymanie nadzoru obiektu przez czas 24 godzin po zaniku zasilania podstawowego z sieci nn.



a) Łączność satelitarna – rozumiana jest jako dostęp do Internetu (od strony obiektu) za pomocą łącza satelitarnego dostarczonego przez firmę Star DSL. Od strony Centrum Dyspozytorskiego, dostęp do Internetu realizowany jest za pomocą stałego łącza PAŻP.

b) GPRS1 i GPRS2 są to dwie sieci APN, zbudowane w oparciu o usługi dwóch niezależnych operatorów sieci komórkowych (Plus GSM i Orange). Każdy ze sterowników obiektowych posiada modem GPRS, w którym można umieścić dwie karty SIM. Modem może pracować w jednej chwili tylko z jedną z kart. Zasada jest taka, że modem cyklicznie (co kilka godzin) przełącza się pomiędzy kartami, a co za tym idzie między operatorami sieci GSM. Wcześniejsze przełączenie na drugą kartę może nastąpić w sytuacji, gdy zerwie się komunikacja na aktualnie używanej karcie.

c) Awaria - całkowity brak właściwości technicznych urządzenia.

d) Ostrzeżenie - brak jednego z parametrów technicznych urządzenia lub np. przełączenie na drugi kanał (w przypadku, gdy drugi kanał jest sprawny).

c. Zobrazowanie statusów pracy urządzeń (SYNDIS)




Program Widok Wstaw Narzędzia Szukaj

18 Wrz 2009 13:01:34.115 Inne / różne - normalnie załączone WE15 4116 Kraków RL Kraków PSR/MSSR Pomieszczenie Otwarcie drzwi

[1] Dziennik główny

Data i Czas	Status	Stacja	Typ	Miejsce	Działanie	Stan
18 Wrz 07:37:14.151		RL Rzeszów	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:37:18.703		RL Rzeszów	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:37:26.831		RL Rzeszów	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:38:03.163		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:38:16.303		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:45:42.993		RL Pułtusk	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:45:47.822		RL Pułtusk	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:46:36.829		RL Rzeszów	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:49:21.339		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Właściwa treść komunikatu	
18 Wrz 07:48:33.245		RK Kotuń	ACC/FIS	Kontener	Brak zasilania głównego	aktywny
18 Wrz 07:49:55.081		RK Kotuń	ACC/FIS	Kontener	Brak zasilania głównego	nieaktywny
18 Wrz 07:51:49.084		RK Kotuń	ACC/FIS	Kontener	Brak zasilania głównego	aktywny
18 Wrz 07:54:32.835		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:54:44.836		RL Kraków	PSR/MSSR	System monitoringu	Awaria komunikacji GPRS 1	nieaktywny
18 Wrz 07:56:23.303		RK Kotuń	ACC/FIS	Kontener	Brak zasilania głównego	nieaktywny
18 Wrz 07:58:24.026		RL Pułtusk	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:58:26.539		RL Pułtusk	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 07:59:17.658		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 07:59:22.852		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 08:02:52.899		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 08:03:50.863		RL Kraków	PSR/MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	nieaktywny
18 Wrz 08:11:16		Wejście użytkownika Użytkownik Synids do systemu ze stanowiska pzp-serw2				
18 Wrz 08:40:59.132		RK Lipnik Stare	ACC/FIS	System monitoringu	Awaria komunikacji GPRS 1	nieaktywny
18 Wrz 09:00:47.509		RL Wrocław	MSSR	Pomieszczenie	Otwarcie drzwi	aktywny
18 Wrz 09:24:57.820		RN Drezdenko	VOR/DME	System monitoringu	Awaria komunikacji GPRS 1	aktywny
18 Wrz 09:25:32.586		RN Drezdenko	VOR/DME	System monitoringu	Awaria komunikacji GPRS 1	nieaktywny

d. Schemat podłączenia urządzeń



II. UZASADNIENIE PRAWNE

a. Uwagi ogólne

W świetle przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (t.j. Dz.U. 2015 nr 1641 ze zm.), PAŻP jest państwową osobą prawną, powołaną do zapewnienia bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej przez wykonywanie funkcji instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz zarządzanie przepływem ruchu lotniczego.

Dla realizacji zobowiązania zapewnienia bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej, koniecznym jest utrzymywanie systemu nadzorującego działanie obiektów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych (położonych na obszarze całego kraju) w pełnej sprawności, jak również jego modernizowanie, by odpowiadał stale rosnącym wymogom bezpieczeństwa, a także wymogom wynikającym ze stale rosnącego wolumenu rejsów lotniczych.

Zainstalowanie sprawnego Systemu Monitoringu Urządzeń CNS w danym obiekcie radiokomunikacyjnym, radionawigacyjnym czy radiolokacyjnym jest obligatoryjne dla dokonania odbioru tego budynku przez ULC oraz jego późniejszego użytkowania. Warunkuje to konieczność włączenia nowopowstających obiektów do Systemu Monitoringu Urządzeń CNS.

Jedyny tryb, jaki może znaleźć zastosowanie do przedmiotowego zamówienia na podłączenie nowych urządzeń dla Systemu Monitoringu Urządzeń CNS, to tryb zamówienia z wolnej ręki, przewidziany ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zm.; „**p.z.p.**”), w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b p.z.p. Przepis ten stanowi, iż zamawiający publiczny może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn (a) technicznych o obiektywnym charakterze, lub (b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. Przepis ten zawiera zespół przesłanek dla jego zastosowania, które zostaną poniżej wykazane i omówione. Dla porządku, przed dalszym wywodem, zostaną one jeszcze raz przedstawione w formie listy:

- a) zamówienie obejmuję dostawę, usługi lub roboty dodatkowe,
- b) zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, lub
- c) zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
- d) nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, oraz
- e) brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia.

Przedmiotowe zamówienie może być wykonane tylko przez jednego wykonawcę – TELBUD – gdyż jego wykonanie jest uzależnione zarówno od istnienia szczególnych przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, dotyczącym przedmiotu zamówienia, jak i przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Usługa podłączenia nowych urządzeń zawiera się w następujących działaniach:

- 1) identyfikacji wyjść z urządzeń CNS, energetyki, obiektowych,
- 2) podłączeniu nowych urządzeń do monitoringu w obiekcie (oraz satelita, 2 x GPRS – Polkomtel, Orange – uzgodnienie parametrów komunikacyjnych),
- 3) podłączeniu i obsłudze informatycznej dla programu SYNDIS,
- 4) naniesieniu danych na mapę,
- 5) dwuletnim serwisie.

Działanie Systemu Monitorowania Urządzeń CNS, obsługiwanego w centrali w Warszawie, ze swej istoty musi odbywać się pod kontrolą jednego programu (oprogramowania). **Niedopuszczalny, zarówno ze względów technicznych, jak i z punktu widzenia sprawności i kompleksowości nadzoru oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej jest stan, w którym część urządzeń nadzorowana by była przez jeden program, a pozostała część – przez drugi. Obiekty operują na terenie całego kraju jako elementy współdziałającej ze sobą całości funkcjonalnej i muszą podlegać jednolitemu informatycznemu nadzorowi.**

System monitorowania pracy urządzeń radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych PAŻP, obejmujący obiektowe sterowniki nadzoru urządzeń CNS i redundantne układy Centrum Monitoringu oraz łącza komunikacji satelitarnej i GPRS, został zaprojektowany specjalnie dla spełnienia wysokich wymagań technicznych, eksploatacyjnych i bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Integralną częścią tego systemu jest jego oprogramowanie, co do którego prawa do rozbudowy lub innych modyfikacji, są objęte ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

Podłączenie i obsługa informatyczna tego oprogramowania – zwanego SYNDIS – polegająca m.in. na dostosowywaniu programu do preferencji i potrzeb PAŻP, może zostać dokonana tylko przez podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do tego programu.

Jak wskazano w załączonym piśmie TELBUD, „tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiegokolwiek inne zmiany w Oprogramowaniu, czyli czynności, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 pr. aut., mogą być dokonywane wyłącznie przez PT »TELBUD« S.A.”.

Istotnie, art. 74 ust. 4 pkt 2 pr. aut. stanowi, iż autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem przepisów art. 75 ust. 2 i 3 pr. aut., obejmują prawo do tłumaczenia, **przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym**, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

Nie jest tym samym możliwe, z uwagi na przysługiwanie autorskich praw majątkowych TELBUD, by zgodnie z prawem inny podmiot niż TELBUD mógł uaktualniać program SYNDIS i dostosowywać go do potrzeb PAŻP, a także prowadzić obsługę informatyczną wykraczającą poza to, do czego uprawnienia ma PAŻP, jako użytkownik programu i uprawniony z licencji – czyli do pracy z nim.

Należy podkreślić, że podłączenie nowych urządzeń do istniejącego Systemu Monitoringu Urządzeń CNS nie byłoby możliwe bez ingerencji w oprogramowanie SYNDIS, co czyni takie podłączenie niewykonalnym przez jakikolwiek inny podmiot niż TELBUD.

PAŻP nie dysponuje żadnymi prawami pozwalającymi na jakiegokolwiek zmiany w użytkowanym oprogramowaniu, szczególnie w zakresie wymaganym ujawnionymi potrzebami, czy dysponowania tym oprogramowaniem inaczej niż poprzez jego użytkowanie. Warto zauważyć, że specyfika rynku oprogramowania o takiej funkcjonalności jak SYNDIS zakłada udzielanie

stosownych licencji na użytkowanie programu, a producent oprogramowania dostosowuje je, korzystając ze swoich wyłącznych uprawnień, do potrzeb danego podmiotu.

Z powyższych względów warunki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b p.z.p. należy uznać za spełnione.

Art. 67 ust. 1 pkt 1 p.z.p. stawia również na koniec wymaganie, by dla planowanego zamówienia nie istniało rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji uzasadniający udzielenie zamówienia z wolnej ręki nie może być wynikiem celowego zawężania jego parametrów.

Przez rozwiązanie alternatywne (dające możliwość wyboru między dwoma możliwościami) lub zastępcze (inaczej można je określić równoważnym) można rozumieć zaspokojenie potrzeb zamawiającego za pomocą rozwiązań innych, aniżeli określone przez zamawiającego w przedmiocie zamówienia. Analiza tej przesłanki w kontekście celu zamówienia (podłączanie nowych urządzeń do istniejącego Systemu Monitorowania Urządzeń CNS, z uwzględnieniem wszelkich wymogów dotyczących oprogramowania) prowadzi do wniosku, iż niemożliwe jest zrealizowanie zamierzenia PAŻP w inny rozsądny, alternatywny lub zastępczy, sposób. Koniecznym byłoby bowiem rozpisanie nowego przetargu na oprogramowanie do obsługi Systemu Monitorowania Urządzeń CNS i wdrożenie nowego, nieznanego pracownikom PAŻP i niesprawdzonego oprogramowania. Żaden inny wykonawca nie mógłby bowiem podłączyć nowych urządzeń do istniejącego Systemu Monitorowania Urządzeń CNS, gdyż nie miałby uprawnień do ingerowania w oprogramowanie SYNDIS, pod kontrolą którego działa ww. system.

Wdrożenie innego oprogramowania niż program SYNDIS, o ile w ogóle program o podobnych cechach jak SYNDIS byłby na rynku dostępny, skutkowałoby koniecznością:

- 1) nabycia licencji na nowy program,
- 2) przeprogramowania Systemu Monitoringu Urządzeń CNS na współpracę z nowym programem,
- 3) uiszczania dodatkowych opłat za serwis i uaktualnianie nowego oprogramowania,
- 4) wielokrotnego ograniczania funkcjonalności części obiektów na czas zmiany oprogramowania,
- 5) wdrożenia pracowników PAŻP do korzystania z nowego oprogramowania,

a także w naturalny sposób zwiększałoby ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków czy awarii w okresie przejściowym zastępowania starego oprogramowania nowym.

Nie sposób uznać więc takiego rozwiązania za rozsądne.

Drugim z końcowych wymogów dla udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest to, by brak konkurencji dla wykonawcy nie był wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. Jak można rozumieć, ustawodawca chciał uniknąć takiego działania, w którym zamawiający poprzez odpowiednie określanie parametrów planowanego zamówienia doprowadza do tego, iż tylko jeden wykonawca jest w stanie spełnić parametry zamówienia. W planowanym zamówieniu nie zachodzi taka okoliczność. Jakkolwiek by formułować parametry zamówienia, przyjmując główne jego założenia i konieczność działania nowych urządzeń w już istniejącym Systemie Monitorowania Urządzeń CNS, takie zadanie nie jest możliwe do wykonania przez żadnego innego wykonawcę; jedynie TELBUD jest w stanie, z uwagi na posiadanie autorskich praw majątkowych do oprogramowania SYNDIS, do zapewnienia działania nowopodłączonych

urządzeń w istniejącym systemie, a tym samym do zapewnienia warunków pozwalających PAŻP na wypełnianie jej ustawowych zadań.

Załączniki:

- 1) Oświadczenie Mikronika,*
- 2) Oświadczenie TELBUD*