

Wykaz sprzętu objętego wsparciem pogwarancyjnym:

| Lp. | Nazwa urządzenia                | Ilość | Numer seryjny producenta                                                                                                                                                                              | Model                           | Opis konfiguracji                                                                                                                                  | TYP             | Uwagi:uszkodzenia                                 | Wymagany poziom serwisu | Lokalizacja                             | Uwagi                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Synology08                      | 1     | C6KKN00015                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 2   | Synology07                      | 1     | C7KKN00047                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 3   | Synology06                      | 1     | C7KKN00049                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 4   | Synology09                      | 1     | C6KKN00014                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 5   | Synology03                      | 1     | C6KKN00016                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 6   | Synology04                      | 1     | C6KKN00026                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 7   | Synology05                      | 1     | C6KKN00028                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 8   | Synology02                      | 1     | C7KKN00024                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 9   | Synology01                      | 1     | C7KKN00067                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 10  | Synology10                      | 1     | C7KKN00013                                                                                                                                                                                            | RS-3412RPxs                     | Łącznie 20 TB 10 x 2 TB SATA                                                                                                                       | Macierz         |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 11  | HP EVA 4400                     | 1     | SGA835003U                                                                                                                                                                                            | HP EVA 4400                     | HSV300 (60 dysków 300GB).<br>Dyski typ FC-AL. 15K                                                                                                  | Macierz         |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 12  | Serwery HP DL380 G7             | 18    | CZ220308MQ,CZ220308MS,CZ220308MV,CZ220308MW,CZ220308N0,CZ22080015,CZ221003VH,CZ221508VT,CZ211506HK,CZ2215084W,CZ221003V0,CZ220308MN,CZ221003VR,CZ221003VT,CZ22080017,CZ2246054H,CZ2246054H,CZ2246054J | HP DL380 G7                     | 2x Intel Xeon X5660 2.80GHz /32GB RAM/2x300GB SAS/ 2x FC 8Gbit Emulex.( wyjątek to 2 serwery z procesorami Intel Xeon E5620 2,4GB)                 | Serwer          |                                                   | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 13  | SAN Switch hp 8/40              | 1     | CZC110VX3K                                                                                                                                                                                            | HP SAN Switch8/40               | HP SAN Switch 8/40 (40 porty aktywne)                                                                                                              | SAN SWITCH      |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 14  | SAN Switch HP 8/40              | 1     | CZC110VX3K                                                                                                                                                                                            | HP SAN Switch8/40               | HP SAN Switch 8/40 (40 porty aktywne)                                                                                                              | SAN SWITCH      |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 15  | SAN Switch hp 4/32              | 1     | CZC846J295                                                                                                                                                                                            | HP SAN Switch 4/32              | HP SAN Switch 4/32 (24 porty aktywne)                                                                                                              | SAN SWITCH      |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 16  | SAN Switch HP 4/32              | 1     | CZC846J296                                                                                                                                                                                            | HP SAN Switch 4/32              | HP SAN Switch 4/32 (24 porty aktywne)                                                                                                              | SAN SWITCH      |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 17  | Sewery HP PA-RISC RP4440        | 1     | DEH4850MBR                                                                                                                                                                                            | HP RP4440                       | 2x PROCESOR PA-RISC/FC/2X3005CSI/64GBRAM                                                                                                           | Serwer          |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 18  | Sewery HP PA-RISC RP4440        | 1     | DEH4850MBP                                                                                                                                                                                            | HP RP4440                       | 2x PROCESOR PA-RISC/FC/2X3005CSI/64GBRAM                                                                                                           | Serwer          |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 19  | Switch SAN                      | 1     | CZC207TJGL                                                                                                                                                                                            | AM867A                          | HPE 8/8 Base SAN Switch dajmy 8/24 16 aktywnych                                                                                                    | Switch SAN      |                                                   | Grupa I                 | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B |                                                                                                                                                      |
| 20  | Switch SAN                      | 1     | USB020S0G9                                                                                                                                                                                            | AM867A                          | HPE 8/8 Base SAN Switch dajmy 8/24 16 aktywnych                                                                                                    | Switch SAN      |                                                   | Grupa I                 | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B |                                                                                                                                                      |
| 21  | Serwery HP DL370 G6             | 1     | GB89458BTX                                                                                                                                                                                            | DL370 G6                        | HDD 12x3TB 7.2k + 2x 1TB 7.2k, ram 192GB + 2x karta LAN 4x1GB (razem 8x1GB) + LAN 10GB 2 port + 2xFC SAN                                           | Serwer          |                                                   | Grupa II                | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B |                                                                                                                                                      |
| 22  | Serwery HP DL360 G7             | 1     | CZJ2280W20                                                                                                                                                                                            | DL360 G7                        | HDD 8x1GB 7.2k , ram 96 GB + FC SAN 2port + 10GB LAN 2port                                                                                         | Serwer          |                                                   | Grupa II                | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B |                                                                                                                                                      |
| 23  | HP MSA 1040                     | 1     | 256535B128                                                                                                                                                                                            | HP MSA 1040 2Prt FC DC SFF Strg | (12 dyski HP MSA 6TB 12G SAS 7.2K LFF(3.5in) Midline+ HP Dual Port Enterprise - 24 dysków Hard drive - 1.2 TB - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 rpm) | Macierz         |                                                   | Grupa I                 | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B | Serwis autoryzowany- Zamawiający posiada HPE Care Pack do 7.12.2019                                                                                  |
| 24  | Serwer NAS QNAP TS-879U-RP      | 1     | SN: Q125I02184                                                                                                                                                                                        | QNAP TS-879U-RP                 | dodatkowa karta 2xLAN10G. Półka REXP-1220U-RP, łącznie 20x HDD 6TB Dyski typ: SATA 7.2k                                                            | Serwer/N AS     |                                                   | Grupa II                | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B |                                                                                                                                                      |
| 25  | HP EVA4400 Dual Controler Array | 1     | SGA93401G9 SGA93401MP SGA93402R7 SGA93502JL SGA93502JM                                                                                                                                                | HP EVA4400 4D2C                 | 4D2C (48 dysków 146GB FC-AL. 15K)<br>2 SAN SW 16-port                                                                                              | Macierz dyskowa |                                                   | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               |                                                                                                                                                      |
| 26  | HP EVA4400 Dual Controler Array | 2     | SGA85000ED SGA850005M                                                                                                                                                                                 | HP EVA4400 4D2C                 | 4D2C (razem 96 dysków 146GB FC-AL. 15K)<br>6 SAN SW 16-port                                                                                        | Macierz dyskowa | Uszkodzony : Cache battery w jednym z kontrolerów | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8               | Macierz EVA S/N: SGA850005M Controller Enclosure -> Power -> Cache battery 2 -> Controller 1 -> Operational state: Attention; Hold-up time: 95 hours |

| Lp. | Nazwa urządzenia                                             | Ilość | Numery seryjne producenta                                                    | Model                         | Opis konfiguracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYP           | Uwagi:uszkodzenia                    | Wymagany poziom serwisu | Lokalizacja                                | Uwagi                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 27  | Server HP rx3600 Base System One Procesor                    | 4     | DEH49056N4 DEH49056N5<br>DEH49056N6 DEH49056N7                               | HP rx3600 (PN AB463A)         | 1PX1.66GHz/18MB 9140m 16GB<br>PC2-4200R RAM 2X 300GB HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serwer        |                                      | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8                  |                                                    |
| 28  | Switch SAN                                                   | 6     | CZC849X3ZR, CZC849X408,<br>CZC849X401, CZC938UAWD,<br>CZC022UKZF, USB821XN2A | HP SAN Switch 8/16            | HP SAN Switch 8/16 (16<br>aktywnych portów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Switch<br>SAN |                                      | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8                  | Switch-e SAN ujęty w poz. 26 konfiguracji Macierzy |
| 29  | Switch SAN                                                   | 2     | Brak możliwości sprawdzenia S/N                                              | HP SAN Switch 8/24            | HP SAN Switch 8/24 (16<br>aktywnych portów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Switch<br>SAN |                                      | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8                  | Switch-e SAN ujęty w poz. 25 konfiguracji Macierzy |
| 30  | Server HP DL360G6                                            | 5     | CZJ03001PK CZJ03001PM CZJ03001PP<br>CZJ03001PJ CZJ03001PL                    | HP DL360G6 (PN<br>484184-B21) | 3 HDD 146GB 10K 16GB RAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serwer        |                                      | Grupa II                | 02-147 Warszawa Wieżowa 8                  |                                                    |
| 31  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB005993<br>YKJB005992                                                     | RX300 S5                      | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz<br>8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-<br>8500rg d ECC, 1 DVD-RW<br>supermulti slimline SATA, 2 x HD<br>SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG<br>2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI<br>MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr<br>BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-<br>E116, 2 PowerSupplies (hotplug),<br>OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5<br>64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                             | Serwer        | RAID Contr BBU<br>RAID 5/6 V16       |                         | 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 196          | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1            |
| 32  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB005979                                                                   | RX300 S5                      | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz<br>8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-<br>8500rg d ECC, 1 DVD-RW<br>supermulti slimline SATA, 2 x HD<br>SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG<br>2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k<br>HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS<br>based on LSI MegaRAID 256MB, 1<br>RAID Contr BBU RAID 5/6 V16<br>S26361-F3257-E116, 2<br>PowerSupplies (hotplug), OS<br>Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-<br>bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer        | RAID Contr BBU<br>RAID 5/6 V16       |                         | 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 196          | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1            |
| 33  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB005978<br>YKJB005986                                                     | RX300 S5                      | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz<br>8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-<br>8500rg d ECC, 1 DVD-RW<br>supermulti slimline SATA, 2 x HD<br>SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG<br>2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI<br>MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr<br>BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-<br>E116, 2 PowerSupplies (hotplug),<br>OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5<br>64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                             | Serwer        | 2x RAID Contr<br>BBU RAID 5/6<br>V16 |                         | 32-083 Kraków Balice ul.<br>Medweckiego 1B | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 2            |
| 34  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB005994                                                                   | RX300 S5                      | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz<br>8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-<br>8500rg d ECC, 1 DVD-RW<br>supermulti slimline SATA, 2 x HD<br>SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG<br>2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k<br>HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS<br>based on LSI MegaRAID 256MB, 1<br>RAID Contr BBU RAID 5/6 V16<br>S26361-F3257-E116, 2<br>PowerSupplies (hotplug), OS<br>Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-<br>bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer        | RAID Contr BBU<br>RAID 5/6 V16       |                         | 32-083 Kraków Balice ul.<br>Medweckiego 1B | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1            |

| Lp. | Nazwa urządzenia                                             | Ilość | Numery seryjne producenta | Model    | Opis konfiguracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP    | Uwagi:uszkodzenia              | Wymagany poziom serwisu | Lokalizacja                              | Uwagi                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 35  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB005981<br>YKJB005982  | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                       | Serwer | 2x RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 | Grupa II                | 60-427 Poznań ul. Przytoczna 1A          | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 2 |
| 36  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB005989                | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer | RAID Contr BBU RAID 5/6 V16    | Grupa II                | 60-427 Poznań ul. Przytoczna 1A          | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1 |
| 37  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB006055<br>YKJB006060  | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                       | Serwer | 2x RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 | Grupa II                | Szczecin, 72-100 Goleniów ul. Glewice 1A | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 2 |
| 38  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB006054                | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer | RAID Contr BBU RAID 5/6 V16    | Grupa II                | Szczecin, 72-100 Goleniów ul. Glewice 1A | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1 |

| Lp. | Nazwa urządzenia                                             | Ilość | Numery seryjne producenta | Model    | Opis konfiguracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP    | Uwagi:uszkodzenia              | Wymagany poziom serwisu | Lokalizacja                           | Uwagi                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 39  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB006059<br>YKJB006057  | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                       | Serwer | 2x RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 | Grupa II                | 54-530 Wrocław ul. Zarębowicza 40A    | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 2 |
| 40  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB005977                | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer | RAID Contr BBU RAID 5/6 V16    | Grupa II                | 54-530 Wrocław ul. Zarębowicza 40A    | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1 |
| 41  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB006053<br>YKJB006056  | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                       | Serwer |                                | Grupa II                | Rzeszów, 36-002 Jasionka Jasionka 945 |                                         |
| 42  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB006058                | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer |                                | Grupa II                | Rzeszów, 36-002 Jasionka Jasionka 945 |                                         |

| Lp. | Nazwa urządzenia                                             | Ilość | Numery seryjne producenta | Model    | Opis konfiguracji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP        | Uwagi:uszkodzenia           | Wymagany poziom serwisu | Lokalizacja                                           | Uwagi                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 43  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 2     | YKJB005988<br>YKJB005991  | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit                                       | Serwer     | RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 | Grupa II                | Katowice, 42-625 Ożarówice-Pyrzowice ul. Wolności 90B | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1 |
| 44  | Serwery Fujitsu-Siemens RX300 S5 (Edition 02/09) 12x2,5" SAS | 1     | YKJB005990                | RX300 S5 | intel Xeon E5520 4C/8T 2.26 GHz 8MB, 4x 4GB DDR3-1066 PC3-8500rg d ECC, 1 DVD-RW supermulti slimline SATA, 2 x HD SAS 3G 146GB 10k HOT PLUG 2.5", 4x HD SAS 3G 300GB 10k HOT PLUG 2.5", 1 RAID 5/6 SAS based on LSI MegaRAID 256MB, 1 RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 S26361-F3257-E116, 2 PowerSupplies (hotplug), OS Redhat 5.4 64-bit / Redhat 6.5 64-bit / Redhat 6.8 64-bit | Serwer     | RAID Contr BBU RAID 5/6 V16 | Grupa II                | Katowice, 42-625 Ożarówice-Pyrzowice ul. Wolności 90B | Wymiana uszkodzonego modułów BBU szt. 1 |
| 45  | Switch Cisco                                                 | 2     | FOX1234GRCU, FOX1234GF7V  | 4948     | 48x1GB (2xSFP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Switch LAN |                             | Grupa I                 | 02-147 Warszawa Wieżowa 8                             |                                         |
| 46  | Serwer Fujitsu Primer                                        | 1     | SN: YLSK008039            | PR300C   | 32GB Ram, 2x1TB SATA 7.2k, RAID SAS, XEON E5-2420V2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Serwer     |                             | Grupa II                | 32-083 Kraków Balice ul. Medweckiego 1B               |                                         |