

Opis Przedmiotu Zamówienia

RADAR MSSR – Remont kontenera

Dane techniczne

Na terenie MSSR Pułtusk znajduje się kontener o wymiarach 9,6x3,6m wys. 3,1m wykonany z żywic epoksydowych na skutek bliskości lasu północna elewacja kontenera jest silnie zabrudzona przez grzyby i mchy które należy usunąć ze względu na zatrzymywanie wilgoci która powoduje dalszą degradację elewacji. Usunięcie zabrudzeń ze względu na bliskość rozdzielni wysokiego napięcia ożna wykonywać wyłącznie ręcznie. Ponadto należy wykonać daszek nad drzwiami wejściowymi żeby wilgoć nie dostawała się do środka i wymienić kratkę na spoczniku schodów, zamontowana kratka ugina się pod stopami co stwarza zagrożenie. Należy też zabezpieczyć stopy fundamentowe impregnatem głęboko penetrującym na których posadowiony jest kontener. Z uwagi na posadowienie kontenera (bliskość lasu) wymagamy minimum 36 miesięcznej gwarancji na powłokę malarską. Prace remontowe nie mogą powodować zawieszenia urządzeń w pracy operacyjnej.

Zakres prac:

1. Ręczne oczyszczenie całego kontenera z zabrudzeń, porostów, mchów oraz innych zanieczyszczeń ok 110m²
2. Ręczne umycie całego kontenera z dodatkiem środka przeciwgrzybicznego ok. 110m²
3. Ręczne dwukrotne malowanie emalią epoksydową hemoodporną z dodatkiem środka przeciwgrzybicznego w kolorze białym RAL9010 elewacji i dachu kontenera ok. 110m²
4. Uzupełnienie kostki brukowej gr 6cm wraz z podłożem piaskowo-betonowym między podporą kontenera a cokołem ogrodzenia ok 15m²
5. Wykonanie daszka z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi wym. 180x60cm ok. 1m²
6. Wymiana spocznika schodów kontenera z kraty WEMA ocynk ok. 2m²
7. Pomalowanie stóp fundamentowych impregnatem głęboko penetrującym 10 szt. wymiary 0,7x0,7m ok. 5m²

B.H.P

1. Umowa na realizację ww. zadania powinna posiadać zapisy o obowiązku przestrzegania przez pracowników wykonawcy przepisów bhp podczas wykonywania prac.
2. Do prac mają być dopuszczani pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, pracownicy muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej tj; kaski, szelki zabezpieczające, okulary ochronne, rękawice ochronne
3. Wprowadzenie ekipy wykonawcy powinno być poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za kierownictwo prac oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z zakresem wykonywanych robót, podczas którego powinny zapaść ustalenia dotyczące obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia prac.
4. Podczas pracy należy odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych prac oraz informować o prowadzonych pracach osoby mogące znaleźć się w zasięgu prowadzonych prac.
5. Transport materiałów używanych do wykonania prac powinien odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych.
6. Sprzęt budowlany powinien posiadać niezbędne, wymagane przepisami certyfikaty.
7. Przy składowaniu materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych prac na terenie obiektu należy uwzględnić lokalizację, która nie stwarza zagrożenia dla pracowników podczas pracy.
8. Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie remontu odpady na własny koszt.