

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu budynku AVIA w OR Poznań

- naprawa powierzchni dachu po przez całkowite uszczelnienie wszystkich obróbek blacharskich preparatem uszczelniającym oraz fragmentaryczne naklejenie łąt na poszyciu papy

ok. 112 m²

Remont pomieszczenia V piętra po zalaniu z dachu

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian- tynku wapienno- cementowego (bez pomieszczeń po napędzie radaru AVIA) farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze piaskowym wraz z przygotowaniem podłoża (zmycie odpowiednim preparatem starych powłok malarskich (farba emulsyjna), zagruntowanie środkiem przeznaczonym do tego typu prac i miejscowe uzupełnienie ubytków tynku- cementowo- wapiennego)

ok. 95 m²

- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu- tynku wapienno- cementowego farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze białym wraz z przygotowaniem podłoża (zmycie starych powłok malarskich (farba emulsyjna) odpowiednimi środkami, uzupełnienie miejscowe ubytków tynku wapienno- cementowego i zagruntowanie środkiem przeznaczonym do tego typu prac)

ok. 63 m²

Wszelkie zastosowane materiały mają posiadać aktualne certyfikaty i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.



