



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 465/04/2025

z dnia: 2025/04/22

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żegluga Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu w dnia 16.04.2025r. na parkingu przy ulicy Wieżowej 8 w Warszawie.
 2. Instrukcja Określenia Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku
- Uchwała Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2017

Model: 508 MR`14 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: WW317YA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VF38D5GZMHL059332

Nr INFO-EKSPERT	029-03081
Data pierwszej rejestracji	2017/12/07
Data ważności badania technicznego	2025/12/02
Wskazanie drogomierza	205547 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/07-25/04/16)	88 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 1-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1995 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 121kW (165KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2016.08-2017.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Podłokietnik centralny przedni
2	Czujniki ciśnienia w oponach	33	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Czujniki parkowania - tył	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	37	Roleta p/słoneczna tylnej szyby
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	38	Schówek chłodzony
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	39	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
9	Gniazdo 12V 2 szt.	40	Sterowanie systemem audio w kierownicy
10	Immobilizer	41	Sterowanie tempomatem przy kierownicy
11	Kierownica pokryta skórą	42	Sygnalizacja hamowania awaryjnego

12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	43	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Kolumna kierownicy regulowana	46	System p/ślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Koło zapasowe pełnowymiarowe	47	System rozdzielania siły hamowania CBC
17	Komputer pokładowy	48	System rozdzielania siły hamowania REF
18	Kurtyny powietrzne boczne	49	System Start/Stop
19	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	50	System wspomagania hamowania awaryjnego
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Szyba przednia z izolacją akustyczną
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	53	Szyby barwione
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Łuki ozdobne nad bocznymi oknami chromowane	55	Szyby tylne regulowane elektrycznie
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	56	Światła do jazdy dziennej LED
26	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	57	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
27	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	58	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
28	Oświetlenie podłogi	59	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
29	Oświetlenie progów drzwi przednich	60	Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym błyszczącym
30	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	61	Wyświetlacz monochromatyczny
31	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	62	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 * Czujniki parkowania przód
Czujniki parkowania - przód
Monitor martwego pola w lusterkach
- 2 * Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 8 szt.
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Funkcja przesyłania muzyki Stearming Audio
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"
- 4 Pakiet Widoczność
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Włącznik reflektorów automatyczny
- 5 Popielniczka i zapalniczka
Zapalniczka
Popielniczka
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

Wartość [PLN]

- 1 Reflektory przednie Full LED
Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
Reflektory przednie LED
Funkcja statycznego doświetlania zakrętów
- 2 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55 (dopłata)

1 293

345

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NOKIAN TYRES 215/55 R17 98H XL WR SNOWPROOF TL	4,0	66
Przednie prawe:	NOKIAN TYRES 215/55 R17 98H XL WR SNOWPROOF TL	4,0	66
Tylne lewe:	NOKIAN TYRES 215/55 R17 98H XL WR SNOWPROOF TL	3,0	80
Tylne prawe:	NOKIAN TYRES 215/55 R17 98H XL WR SNOWPROOF TL	3,0	80

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

Liczne punktowe uszkodzenie (odpryski) powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego pokrywy komory silnika.

Odpryski powłoki lakierowej nakładki na zderzak przednie.

Punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej obudowy prawego lusterka.

Uszkodzenie powłoki lakierowej prawego progu.

Punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego prawego tylnego błotnika na krawędzi wnęki prawych tylnych drzwi.

Uszkodzenie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego lewego tylnego błotnika, odkształcenie z odpryskiem powłoki lakierowej na krawędzi wnęki lewych tylnych drzwi.

Punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej (odpryski) na krawędzi lewych przednich drzwi.

Odkształcenie poszycia zewnętrznego lewych przednich drzwi.

Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi przedniego lewego błotnika.

WNĘTRZE NADWOZIA:

Zużycie wnętrza odpowiadające przebiegowi oraz okresowi eksploatacji pojazdu, zabrudzona tapicerka prawego przedniego fotela.

SILNIK I OSPRZĘT:

Osprzęt silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, bez zastrzeżeń.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Podwozie oraz układ przeniesienia napędu kompletne wolne od wad i usterek, bez uwag.

Jazdę próbną wykonano w warunkach parkingowych, bez zastrzeżeń.

Samochód serwisowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi, podczas badania przedstawiono książkę serwisową.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (95 mies.) 40 000 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 638 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 532 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 6 040 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 135 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 69 947 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -13,99%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 886 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE

- 9 440 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	-1 485
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
<i>Uszkodzenia nadwozia tak jak w opisie stanu technicznego.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 742
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.</i>		
<i>Samochód w przeszłości podawany naprawą blacharskim lakierowany – prawe przednie drzwi, lewe tylne drzwi, lewe przednie drzwi.</i>		
Szczególny sposób eksploatacji	-10,0	-3 713
<i>Samochód używany jako pojazd służbowy przez różnych pracowników firmy.</i>		
Długotrwały postój	-9,4	-3 500
<i>Pojazd po długotrwałym postoju, uruchomienie silnika możliwe przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania. Konieczna wymiana płynów oraz materiałów eksploatacyjnych oraz akumulatora.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 16 kwietnia 2025 roku wynosi:

26800 PLN

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5011,38 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJACE

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii.
2. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie powinna być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych mu dokumentów oraz informacji z nich wynikających. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano też ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
5. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Spółki PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 22.04.2025


Inż. Michał Musiński
Rzeczoznawca samochodowy
RS 00749 nr Identyfikacyjny z Listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat PZM 001/1930
wycenę sporządził
rzeczoznawca pieczęć, podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 883 49 883
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2017


Model: 508 MR`14 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: WW317YA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 465/04/2025

z dnia: 2025/04/22

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2017


Model: 508 MR`14 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: WW317YA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy











[illegible]