

Remont wejścia na podest antenowy wieży radaru w obiekcie technicznym Ośrodka Radiolokacyjnego ASR 11 w Warszawie

<https://bip.pansa.pl/remont-wejscia-na-podest-antenowy-wiezy-radaru-w-obiekcie-technicznym-osrodka-radiolokacyjnego-asr-11-w-warszawie/>

Data zlecenia	25-06-2018 r.
Numer referencyjny zakupu	AMZP-WZ-2221-298/2018
Imię i nazwisko zlecającego	Arkadiusz Żebrowski
Komórka organizacyjna zlecającego	AWRR
Telefon i e-mail zlecającego	+48 22 574 61-46; arkadiusz.zebrowski@pansa.pl
Rodzaj zamówienia	robota budowlana
Przedmiot zakupu	Remont wejścia na podest antenowy wieży radaru w obiekcie technicznym Ośrodka Radiolokacyjnego ASR 11 w Warszawie
Termin realizacji zakupu	Do końca grudnia 2018 roku
Termin składania ofert	Do dnia 12.07.2018 do godz. 14:00
Kryteria oceny ofert i procentowa ranga w ocenie	80,00 % cena 10,00 % termin realizacji 10,00% gwarancja
Dopuszczona forma oferty	pisemna lub mailowa
Załączniki do zamieszczenia na stronie BIP	Ogłoszenie o przetargu z KC Załącznik 1 do ogłoszenia – OPZ Załącznik 2 do ogłoszenia – Druk oferty Załącznik 3 do ogłoszenia – Projekt umowy

Załączniki

- [Ogłoszenie o przetargu \(dodano 02.07.2018\) — PDF, 157 KB](#)
- [Załącznik 1 do ogłoszenia OPZ.pdf — PDF, 386 KB](#)
- [Załącznik 2 do ogłoszenia Druk oferty.pdf — PDF, 344 KB](#)
- [Załącznik 3 do ogłoszenia Projekt umowy.docx — DOCX, 86 KB](#)
- [Zał. nr 3 do umowy Ocena i Analiza Bezpieczeństwa.pdf — PDF, 774 KB](#)
- [RYS. nr 1 Szacht dojścia technicznego PRZEKRÓJ E-E KLAPA.pdf — PDF, 157 KB](#)
- [RYS. nr 2 Szacht dojścia technicznego PRZEKRÓJ D-D.pdf — PDF, 165 KB](#)
- [RYS. nr 3 Szacht dojścia technicznego PRZEKRÓJ C-C.pdf — PDF, 163 KB](#)
- [RYS. nr 4 Szacht dojścia technicznego PRZEKRÓJ A-A.pdf — PDF, 157 KB](#)
- [RYS. nr 5 Szacht dojścia technicznego PRZEKRÓJ B-B.pdf — PDF, 158 KB](#)
- [RYS. nr 6 Przekrój pionowy Wieży A7S1 \(1\).pdf — PDF, 666 KB](#)
- [RYS. nr 7 Rzut poziom +27,28 +27,30 A4.pdf — PDF, 156 KB](#)
- [RYS. nr 8 Rzut poziom +30,15 +30,25 A5.pdf — PDF, 66 KB](#)
- [RYS. nr 9 Pomieszczenie Dojścia Technicznego PRZEKROJE.pdf — PDF, 191 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 1 - Widok wnętrza szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu pod radarem poziom + 27,28 m..pdf — PDF, 982 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 2 - Widok posadzki wnętrza szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu pod radarem poziom + 27,28 m..pdf — PDF, 142 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 3 - Widok górnej części wnętrza szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu pod radarem poziom + 27,28 m..pdf — PDF, 144 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 4 - Widok otworu szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu radaru poziom + 30,15 m..pdf — PDF, 1,03 MB](#)
- [ZDJĘCIE NR 5 - Widok klapy zamykającej otwór szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu radaru-poziom + 30,15 m..pdf — PDF, 135 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 6 A - Widok klapy zamykającej otwór oraz otworu szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu radaru-poziom + 30,15 m..pdf — PDF, 952 KB](#)
- [ZDJĘCIE NR 6 B - Widok klapy zamykającej oraz otworu szachtu dojścia technicznego z poziomu pomostu radaru-poziom + 30,15 m..pdf — PDF, 141 KB](#)

Metryczka

Informację wprowadził	Anna Wysocka
Data udostępnienia	25 czerwca 2018 10:22
Ostatnia zmiana	2 lipca 2018 08:13