



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

00558

OPINIA Nr: 470/04/2025

z dnia: 2025/04/23

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu w dnia 16.04.2025r. na parkingu przy ulicy Wieżowej 8 w Warszawie.
2. Instrukcja Określania Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku Uchwała Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Model: 508 MR 14 E6

Wersja: Active S&S

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2017

Nr rejestracyjny: WW315YA

VIN: VF38D5GZMHL059333

Nr INFO-EKSPERT	029-03081
Data pierwszej rejestracji	2017/12/07
Data ważności badania technicznego	2025/11/28
Wskazanie drogomierza	125328 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/12/07-25/04/16)	88 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 1-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1995 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 121kW (165KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2016.08-2017.04)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Podłokietnik centralny przedni
2	Czujniki ciśnienia w oponach	33	Podłokietnik siedzeń tylnych
3	Czujniki parkowania - tył	34	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	35	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Filtr p/pyłkowy z węglem aktywnym	36	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	37	Roleta p/słoneczna tylnej szyby
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	38	Schówek chłodzony
8	Fotel pasażera z regulacją wysokości	39	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie i składane
9	Gniazdo 12V 2 szt.	40	Sterowanie systemem audio w kierownicy
10	Imobilizer	41	Sterowanie tempomatem przy kierownicy
11	Kierownica pokryta skórą	42	Sygnalizacja hamowania awaryjnego

12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	43	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Sygnalizacja niezapiętych pasów tylnych
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
15	Kolumna kierownicy regulowana	46	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
16	Koło zapasowe pełnowymiarowe	47	System rozdzielania siły hamowania CBC
17	Komputer pokładowy	48	System rozdzielania siły hamowania REF
18	Kurtyny powietrzne boczne	49	System Start/Stop
19	Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane	50	System wspomagania hamowania awaryjnego
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	51	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	52	Szyba przednia z izolacją akustyczną
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	53	Szyby barwione
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Szyby przednie regulowane elektrycznie
24	Łuki ozdobne nad bocznymi oknami chromowane	55	Szyby tylne regulowane elektrycznie
25	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	56	Światła do jazdy dziennej LED
26	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	57	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
27	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	58	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
28	Oświetlenie podłogi	59	Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
29	Oświetlenie progów drzwi przednich	60	Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym błyszczącym
30	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	61	Wyświetlacz monochromatyczny
31	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	62	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 * Czujniki parkowania przód
Czujniki parkowania - przód
Monitor martwego pola w lusterkach
- 2 * Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Multimedialny Ekran Dotykowy
Głośniki 8 szt.
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Radioodtwarzacz CD + MP3
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"
Złącze "AUX"
Funkcja przesyłania muzyki Stearning Audio
Wyświetlacz kolorowy, dotykowy 7"
- 4 Pakiet Widoczność
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Wycieraczki z czujnikiem deszczu
Włącznik reflektorów automatyczny
- 5 Popielniczka i zapalniczka
Zapalniczka
Popielniczka
- 6 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- 7 Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Reflektory przednie Full LED Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia Reflektory przednie LED Funkcja statycznego doświetlania zakrętów	1 293
2	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55 (dopłata)	345

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL		50
Przednie prawe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL		50
Tylne lewe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL		50
Tylne prawe:	DĘBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

Nie stwierdzono śladów wcześniejszych napraw blacharskich.

Liczne punktowe uszkodzenie (odpryski) powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego pokrywy komory silnika.

Zarysowanie oraz odprysk powłoki lakierowej prawego przedniego błotnika.

Uszkodzony klosz kierunkowskazu w prawym lusterku.

Punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego prawych przednich drzwi.

Punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego prawego tylnego błotnika.

Zarysowanie powłoki lakierowej nakładki na zderzak tylny.

Odbarwienie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego lewych tylnych drzwi.

Uszkodzenie powłoki lakierowej nakładki na klamkę lewych przednich drzwi.

Punktowe uszkodzenie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego lewych przednich drzwi.

WNĘTRZE NADWOZIA:

Zużycie wnętrza odpowiadające przebiegowi oraz okresowi eksploatacji pojazdu, bez uwag.

SILNIK I OSPRZĘT:

Osprzęt silnika kompletny, bez widocznych wad i usterek.

Praca silnika w pełnym przedziale prędkości obrotowej, bez zastrzeżeń.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Podwozie oraz układ przeniesienia napędu kompletne wolne od wad i usterek, bez uwag.

Jazdę próbną wykonano w warunkach parkingowych, bez zastrzeżeń

Samochód serwisowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi, podczas badania przedstawiono książkę serwisową.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (95 mies.)	40 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 638 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>	
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 532 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>	
KOREKTA ZA PRZEBIEG	665 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 135 600 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 10 272 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,54%.</i>	
KOREKTY RÓŻNE	- 9 074 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-2 191
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. Uszkodzenia nadwozia tak jak w opisie stanu technicznego.</i>		
Szczególny sposób eksploatacji	-10,0	-4 383
<i>Pojazd użytkowany jako samochód służbowy przez różnych pracowników firmy.</i>		
Długotrwały postój	-5,7	-2 500
<i>Pojazd po długotrwałym postoju. Konieczna wymiana płynów oraz materiałów eksploatacyjnych.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 16 kwietnia 2025 roku wynosi:

34800 PLN

(słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6507,32 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.



ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJACE

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii.
2. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie powinna być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych mu dokumentów oraz informacji z nich wynikających. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano też ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
5. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Spółki PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 23.04.2025

inż. Michał Musiński
Rzeczoznawca SamochodowyRS 00 740 nr identyfikacyjny z listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat PZM CCR II CSB
wycenę sporządził
rzeczoznawca pieczęć, podpisPOLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa; ul. Górczewska 228F
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2017


Model: 508 MR`14 E6

Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: WW315YA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



[Handwritten signature]

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 470/04/2025

z dnia: 2025/04/23

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2017


Model: 508 MR 14 E6


Wersja: Active S&S

Nr rejestracyjny: WW315YA

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy













05.06.2024

PRZEBIEC

DATA: 22.05.2024 km: 115 843

Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ Warunki normalne ☐

ASO PEUGEOT
MURKIEWICZ
ul. Kłopotnicka 18
20-001 Lublin
Tel.: +48 22 222 24 52
http://www.aso-peugeot.pl

PEUGEOT

Wzrost: 175 cm Ciężar: 75 kg

22.05.2024

Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐ Warunki normalne ☐