



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ**

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

00573

OPINIA Nr: 491/04/2025

z dnia: 2025/04/24

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zlecniodawca: Polska Agencja Żegluga Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu w dnia 16.04.2025r. na parkingu przy ulicy Wieżowa 8 w Warszawie.
 2. Instrukcja Określania Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku
- Uchwała Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: KIA

Rok produkcji: 2019

Model: Ceed 1.4 MR '18 E6

Wersja: L

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: WW046YY

VIN: U5YH5814ALL050859

Nr INFO-EKSPERT	052-01229
Data pierwszej rejestracji	2019/11/22
Data ważności badania technicznego	2025/11/18
Wskazanie drogomierza	225616 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/11/22-25/04/16)	65 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	1820 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1353 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2018.07-2019.08)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LKA	40	Radioodtwarzacz MP3
4	Autoalarm obwodowy	41	Schówek na okulary
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył	42	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
6	Czujnik zmierzchu	43	Siedzenia tylne dzielone 40/20/40 i składane
7	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Sortownik pod podłogą bagażnika
8	Czujniki parkowania - tył	45	Spoiler tylny
9	Dźwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	46	Sterowanie radiem w kierownicy
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	47	System Apple Carplay/Android Auto

11	Fotel pasażera z regulacją wysokości	48	System aranżacji przestrzeni bagażowej
12	Głośniki 6 szt.	49	System automatycznego odparowywania szyby przedniej
13	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	50	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
14	Immobilizer	51	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Kamera cofania	52	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
16	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	53	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
17	Kieszenie w oparciach foteli przednich	54	Szyby barwione
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	55	Szyby tylne przyciemniane
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
20	Kluczyk składany	57	Światła mijania projekcyjne
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	58	Światła mijania włączane automatycznie
22	Koło zapasowe dojazdowe	59	Światła p/mgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
23	Komputer pokładowy	60	Światła tylne LED
24	Kurtyny powietrzne boczne	61	Światło dodatkowe STOP LED
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Tapicerka Cosmo łączona skóra ekologiczna/materiał czarna
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Tarcze kół aluminiowe 16"
27	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
28	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	65	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	66	Wyświetlacz 7" dotykowy, kolorowy
30	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	67	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
31	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	68	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	69	Zamki ryglowane automatycznie po ruszeniu
33	Obramowania szyb bocznych chromowane	70	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	71	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
35	Podłokietnik centralny przedni	72	Zewnętrzne ozdobne elementy nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
36	Podłokietnik siedzeń tylnych	73	Złącze "AUX"
37	Poduszka powietrzna kierowcy	74	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- Wykończenie wnętrza Premium
Tapicerka łączona skóra ekologiczna/materiał
Klamki wewnętrzne chromowane
Wykończenie wnętrza elementami w kolorze czarnym, wysoki połysk

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	NEXEN 225/45 R17 94V XL WINGUARD SPORT TL	4,0	66
Przednie prawe:	NEXEN 225/45 R17 94V XL WINGUARD SPORT TL	4,0	66

Tylne lewe:	NEXEN 225/45 R17 94V	XL WINGUARD SPORT TL	4,0	66
Tylne prawe:	NEXEN 225/45 R17 94V	XL WINGUARD SPORT TL	4,0	66

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

Nadwozie zabrudzone co utrudnia weryfikację drobnych uszkodzeń powłoki lakierowej.

- Uszkodzona powłoka lakierowa (zarysowanie) lewego przedniego błonnika.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej (zarysowanie z lewej strony) nakładki na zderzak przedni.
- Złuszczenie powłoki nakładki na zderzak przedni. Łuszczenie do warstwy podkładowej spowodowane niepoprawnie przeprowadzoną naprawą lakierniczą.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej we wnętrzu prawych przednich drzwi.

WNĘTRZE:

- Zabrudzona tapicerka siedziska lewego przedniego fotela.
- Zabrudzona tapicerka siedziska prawego przedniego fotela.

SILNIK I OSPRZĘT:

Wad i usterek nie stwierdzono, praca silnika w pełnym zakresie obrotów, bez uwag.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

- Uszkodzenie krawędzi tarczy lewego przedniego koła.

Samochód serwisowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Podczas badania okazano książkę serwisową.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (71 mies.) 62 000 PLN

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 538 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2019/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG - 16 194 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalnego 89 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normalnego o 136 116 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -25,49%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 205 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 10 521 PLN

W tym:

	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-3,0	-1 420

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Uszkodzenia tak jak w opisie stanu technicznego.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-5,0	-2 367
--	------	--------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Niskiej jakości naprawa lakiernicza nakładki na zderzak przedni.

Charakter eksploatacji	-10,0	-4 734
------------------------	-------	--------

Samochód używany jako pojazd służbowy przez różnych pracowników firmy.

Długotrwały postój

-4,2

-2 000

Pojazd po długotrwałym postoju. Konieczna wymiana płynów oraz materiałów eksploatacyjnych.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 16 kwietnia 2025 roku wynosi:

36600 PLN

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 6843,90 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii.
2. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie powinna być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych mu dokumentów oraz informacji z nich wynikających. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano też ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
5. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Spółki PZM Holding Sp. z o. o.

Warszawa dnia 24.04.2025

inż. Michał Musiński

Rzeczoznawca samochodowy

Baza danych i identyfikacyjny z listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat PZM CGH nr 639

wycenę sporządził

rzeczoznawca pieczęć, podpis

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F
tel. 385-85-85 fax 383-85-65

.....
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 491/04/2025

z dnia: 2025/04/24

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: KIA

Rok produkcji: 2019


Model: Ceed 1.4 MR`18 E6

Wersja: L

Nr rejestracyjny: WW046YY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 491/04/2025

z dnia: 2025/04/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: KIA


Rok produkcji: 2019


Model: Ceed 1.4 MR`18 E6

Wersja: L

Nr rejestracyjny: WW046YY

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.





