



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowych Federacji FIA, FIM, AIT, FICC, UEM

PZM Holding Sp. z o.o.

BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZADZEŃ

01-460 Warszawa, ul. Górczewska 228F; tel. 22 385 85 85, 22 385 85 61; fax 22 385 85 65; email: holding@pzm.pl

OPINIA Nr: 496/04/2025

z dnia: 2025/04/24

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

1. Badanie pojazdu w dnia 17.04.2025r. na parkingu przy ulicy Wieżowej 8 w Warszawie.
2. Instrukcja Określania Wartości Rynkowej Pojazdów nr 1/2016, zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 roku Uchwałą Zarządu Głównego do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: OPEL

Model: Combo Tour 1.6 CDTI MR`12 E5

Wersja: Enjoy

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2016

Nr rejestracyjny: WW383XN
VIN: W0L6AZN1BH9604046

Nr INFO-EKSPERT	028-05814
Data pierwszej rejestracji	2016/10/20
Data ważności badania technicznego	2025/10/03
Wskazanie drogomierza	134170 km
Okres eksploatacji pojazdu (16/10/20-25/04/17)	102 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkowita	2150 kg
Rodzaj nadwozia	minivan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 88kW (120KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.10-2016.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone przeszkłone	11	System wspomagania ruszania pod górę
3	Kolumna kierownicy regulowana	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
4	* Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	13	* Światła p/mgielne przednie
5	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Układ hamulcowy wzmocniony
6	Poduszka powietrzna pasażera	15	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Przygotowanie do montażu radia	16	Zamek centralny zdalnie sterowany
8	Roleta do bagażnika	17	Zestaw naprawczy opon
9	* Sterowanie radiem w kierownicy		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Drzwi boczne lewe przesuwne z szybą otwieraną		

- Drzwi boczne lewe przesuwne
- Szyba w drzwiach lewych przesuwanych otwierana
- 2 Drzwi boczne prawe przesuwane z szybą otwieraną
- Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone
- Szyba w drzwiach prawych przesuwanych otwierana
- 3 *Fotel kierowcy z podłokietnikiem, regulacją łędźwiową i wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka łędźwiowego
- Podłokietnik fotela kierowcy
- 4 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane
- 5 Tarcze kół stalowe 15" opony 185/65
- Tarcze kół stalowe 15"
- Opony 185/65 R15

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - tył	139
2	Klimatyzacja	1 267
3	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	231
4	Tempomat	59

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Laufenn 195/60R16C 99/97T I Fit Van		50
Przednie prawe:	*Laufenn 195/60R16C 99/97T I Fit Van		50
Tylne lewe:	*Laufenn 195/60R16C 99/97T I Fit Van		50
Tylne prawe:	*Laufenn 195/60R16C 99/97T I Fit Van		50

STAN TECHNICZNY POJAZDU

NADWOZIE:

- Uszkodzony klosz światła kierunkowskazu w lewym lusterku.
- Uszkodzona powłoka lakierowa z ogniskami korozji na przedniej krawędzi poszycia zewnętrznego prawych tylnych drzwi.
- Uszkodzona powłoka lakierowa z ogniskami korozji na poszyciu zewnętrznym prawego progu.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej nakładki na drzwi tyłu nadwozia.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej nakładki na zderzak tylny.
- Uszkodzenie powłoki lakierowej poszycia zewnętrznego lewych tylnych drzwi.

WNĘTRZE:

- Zabrudzona tapicerka oparcia fotela kierowcy.
- Zabrudzona tapicerka siedziska foteli tylnych.

SILNIK I OSPRZĘT:

Wad i usterek nie stwierdzono, praca silnika w pełnym zakresie obrotów, bez uwag.

PODWOZIE I UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Wad i usterek nie stwierdzono, bez uwag.

Samochód serwisowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi, podczas badania przedstawiono książkę serwisową.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (107 mies.)	28 350 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 696 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na

podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 875 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2016/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG 1 513 PLN

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 166 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 32 630 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 4,89%.

KOREKTY RÓŻNE - 10 634 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	-1 621
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. Jak w opisie stanu technicznego.</i>		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-7,0	-2 270
<i>Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości. Pojazd w przeszłości poddawany naprawom blacharskim. Ponownie lakierowane: prawy przedni błotnik, prawe przednie drzwi, lewe przednie drzwi.</i>		
Charakter eksploatacji	-10,0	-3 243
<i>Pojazd używany w przedsiębiorstwie przez różnych pracowników jako samochód służbowy.</i>		
Długotrwały postój	-10,8	-3 500
<i>Pojazd po długotrwałym postoju, uruchomienie silnika możliwe przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania. Konieczna wymiana płynów oraz materiałów eksploatacyjnych oraz akumulatora.</i>		

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 17 kwietnia 2025 roku wynosi:

21800 PLN

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 4076,42 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJACE

1. Wydając niniejszy dokument Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu i takie, których stwierdzenie wymaga zastosowania dodatkowych specjalistycznych pomiarów lub warsztatowych badań stanowiskowych głównych zespołów, podzespołów i układów w tym badań związanych z pomiarem geometrii układu zawieszenia lub pomiarem punktów bazowych karoserii.
2. Niniejsza ocena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu oceny i nie powinna być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
3. Rzeczoznawca zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za autentyczność przedstawionych mu dokumentów oraz informacji z nich wynikających. Nie badano poprawności ani budowy numerów identyfikacyjnych.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności przedmiotu wyceny. Nie weryfikowano też ewentualnego istnienia ograniczeń praw rzeczowych.
5. Od niniejszej Oceny Zleceniodawcy przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Spółki PZM Holding Sp. z o.o.

Warszawa dnia 24.04.2025

inż. Michał Musiński
Rzeczoznawca samochodowyRe. 001740 nr identyfikacyjny z listy Ministerstwa Infrastruktury
Certyfikat PZM CCR nr 838wycenę sporządził
rzeczoznawca pieczęć, podpisPOLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
HOLDING Sp. z o.o.
BIURO CERTYFIKOWANYCH
RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH
01-460 Warszawa, ul. Górcewska 228F
pieczęć PZM Holding Sp. z o.o.
tel. 555-85-99

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: 496/04/2025

z dnia: 2025/04/24

Wykonawca opinii : inż. Michał Musiński RS001746

Zleceniodawca: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Adres: Ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2016


Model: Combo Tour 1.6 CDTI MR`12 E5

Wersja: Enjoy

Nr rejestracyjny: WW383XN

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 496/04/2025

z dnia: 2025/04/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2025

Marka: OPEL


Rok produkcji: 2016

Model: Combo Tour 1.6 CDTI MR 12 E5

Wersja: Enjoy


Nr rejestracyjny: WW383XN

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy






A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.





A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.



Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg [km]	Okresy [h]	Okresy [km]	Przebieg [km]	Okresy [h]	Okresy [km]
0	1000	1000	1000	1000	1000
1000	1000	1000	1000	1000	1000
2000	1000	1000	1000	1000	1000
3000	1000	1000	1000	1000	1000
4000	1000	1000	1000	1000	1000
5000	1000	1000	1000	1000	1000
6000	1000	1000	1000	1000	1000
7000	1000	1000	1000	1000	1000
8000	1000	1000	1000	1000	1000
9000	1000	1000	1000	1000	1000
10000	1000	1000	1000	1000	1000

Wypełnić w punkcie serwisowym

Imię i nazwisko: **Michał Musiński**

Adres: **ul. ...**

Telefon: **...**

Podpis: **Michał Musiński**

Data: **11.04.2024**

Przebieg: **11 000 km**

Okres: **1000 h**

Okres: **1000 km**